

# QUALITE DES EAUX DE BAINNADE

## Contrôle sanitaire

### 2020

**Commune :** REALLON  
**Site de baignade :** BAINNADE DU CAMPING DES ISCLES - SYSTEME OUVERT  
**Point de surveillance :** EAU DE REMPLISSAGE - PLAN D'EAU DE

## Contrôle sanitaire réalisé le 13 juillet 2020 à 11:21

### Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	17,9
Température de l'eau (°C) :	10,5
Météo du jour :	Nuageux
PH	7,9
Nébulosité de la veille	Orageux
CHLORE LIBRE	<0,03
CHLORE TOTAL	<0,03
Transparence (m) :	Non mesuré

### Résultats de l'analyse laboratoire :

	Résultats	Critères de qualité	
		limite de qualité	référence de qualité
Escherichia coli (par 100 ml) :	<15	500	/
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15	200	/

### Conclusion sanitaire de l'ARS :

Eau de baignade artificielle conforme aux limites de qualité règlementaire.

GAP le, 16 juillet 2020

Le Directeur Général  
de l'Agence Régionale de Santé  
Par délégation  
P/La Déléguée Départementale  
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires



Sophie AVY

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE**  
**Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>**