

QUALITE DES EAUX DE BAINNADE

Contrôle sanitaire

2020

Commune : REALLON
Site de baignade : BAINNADE DU CAMPING DES ISCLES - SYSTEME OUVERT
Point de surveillance : EAU DE REMPLISSAGE - PLAN D'EAU DE

Contrôle sanitaire réalisé le 31 août 2020 à 10:14

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	12,6
Température de l'eau (°C) :	11,1
Météo du jour :	Soleil
PH	7,9
Nébulosité de la veille	Soleil
CHLORE LIBRE	<0,03
CHLORE TOTAL	<0,03
Transparence (m) :	1,10

Résultats de l'analyse laboratoire :

	Résultats	Critères de qualité	
		limite de qualité	référence de qualité
Escherichia coli (par 100 ml) :	<15	500	/
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15	200	/

Conclusion sanitaire de l'ARS :

Eau de baignade artificielle conforme aux limites de qualité règlementaire.

GAP le, 02 septembre 2020

Le Directeur Général
de l'Agence Régionale de Santé
Par délégation
P/La Déléguée Départementale
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires



Sophie AVY

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE
 Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>